

Montage Aufkleber SolvisLogo

1 Hinweise



Sicherheitshinweise beachten

Das dient vor allem dem eigenen Schutz.

- Vor Beginn der Arbeiten mit den Sicherheitshinweisen vertraut machen.
- Die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen und Unfallverhütungsvorschriften beachten.
- Zusätzlich gelten die Sicherheitshinweise der bereits vorliegenden Anlagendokumentation.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Aufkleber, Art.-Nr. 33685, ist für die sachgemäße Anbringung auf der Wärmepumpe SolvisMia vorgesehen. Um sicherzustellen, dass der Aufkleber ordnungsgemäß und langlebig haftet, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen.

2 Montage



Sehr wichtig ist, dass vor dem Aufkleben die Oberfläche entfettet, entstaubt und von anderen Verschmutzungen befreit wird. Die Oberfläche, auf die der Aufkleber geklebt werden soll, sollte eine Temperatur von 15 -25 °C haben.

Aufkleber anbringen

1. Vor dem Abziehen der dickeren Trägerfolie von der dünneren, transparenten Übertragungsfolie muss der Aufkleber noch vorbereitet werden. Dazu wird der Aufkleber auf eine ebene, feste Unterlage gelegt und mit einem Rakel oder einem anderen Hilfsmittel (z. B. eine in ein Tuch eingewickelte EC Karte) unter leichtem Druck über den Aufkleber gezogen.
2. Die dickere Trägerfolie von der dünneren Übertragungsfolie (auf dieser sollte der Aufkleber zunächst kleben bleiben) abziehen. Nun den Aufkleber an die gewünschte Stelle kleben.
3. Nach dem Aufkleben die Oberfläche und den Aufkleber auf 27 – 40 °C erwärmen und noch einmal mit einem Rakel o.ä. über die Übertragungsfolie auf dem Aufkleber streichen.
4. Nach zehn Minuten den Aufkleber erneut auf über 27 °C erwärmen. Dies erleichtert das Abziehen der Übertragungsfolie. Die Übertragungsfolie langsam und vorsichtig vom Aufkleber abziehen, um Blasenbildung und ein Hängenbleiben des Aufklebers an der Übertragungsfolie zu vermeiden.
5. Abschließend den Aufkleber vollständig andrücken.

