


SolvisMax Gas Brenneraustausch – Montage

Baureihe SX-05 / SX-06

Neuteile

Der Brenner wird mit den nachfolgend aufgeführten Teilen ausgeliefert. Wenn der Brenner eingebaut wird, müssen diese Teile verwendet werden:


- 1 Kesseldichtschnur
- 3 Gewindestifte (Artikel-Nr.: 13160)
- 3 Langmutter (Artikel-Nr.: 11203)



Neuteile


Einbau der Teile

- Gewindestifte mit einem Schlitz-Schraubendreher in die Gewindegänge im Flansch einschrauben.
- Alle drei Stifte mit etwa 2 Nm festziehen.
- Alte Kesseldichtschnur aus der Nut herausnehmen und neue Dichtschnur einlegen.



Gewindestift am Flansch

- Brenner am Flansch ansetzen.
- Langmuttern auf die Gewindestifte aufschrauben.
- Mit Steckschlüssel und 8er Nuss alle drei Langmuttern mit etwa 2 Nm festziehen.



Aufgesetzter Brenner mit Langmutter



Art. Nr.: 15476

F 61

Technische Änderungen vorbehalten
08.07 / 15476-1